

## **INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TÉCNICO -LEGAL DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

### **Expediente Nº 37/2021**

#### **OBJETO**

El presente documento tiene como objeto el análisis y evaluación de las ofertas presentadas a la licitación para el contrato de los del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal de las instalaciones y equipos de climatización en las dependencias de la Cámara de Comercio de Sevilla, según los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Administrativas de la presente licitación pública, cuya aplicación requiere juicio de valor.

El contrato se divide en los siguientes Lotes:

- Lote 1: Instalaciones del Vivero Aeronáutico-Incubadora de transferencia de Tecnología Aeronáutica situadas en Calle Wilbur y Orville Wright, nº 27. 41309-La rinconada, Sevilla.
- Lote 2: Instalaciones del Vivero de empresas de la Cámara Oficial de Comercio en Torneo Parque Empresarial situado en Calle biología 12, planta segunda.
- Lote 3: Instalaciones de la Sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, situadas en Plaza de la Contratación nº 8. 41004- Sevilla
- Lote 4: Instalaciones de la Ventanilla Única empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, situadas en la Plaza de la Contratación nº 7. 41004- Sevilla.

## OFERTAS ADMITIDAS EN CADA LOTE:

Lote 1: Instalaciones del Vivero Aeronáutico-Incubadora de transferencia de Tecnología Aeronáutica situadas en Calle Wilbur y Orville Wright, nº 27. 41309-La Rinconada, Sevilla.

EMPRESA	CIF/NIF
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833
Mefrisur, S.L.	B41545047
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963
Ingemont Tecnologías, S.A.	A91614263
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196
Articlíma Energía, S.L.	B01832302

Lote 2: Instalaciones del Vivero de empresas de la Cámara Oficial de Comercio en Torneo Parque Empresarial situado en Calle biología 12, planta segunda.

EMPRESA	CIF/NIF
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833
Mefrisur, S.L.	B41545047
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963
Ingemont Tecnologías, S.A.	A91614263
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196
Articlíma Energía, S.L.	B01832302

Lote 3: Instalaciones de la Sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, situadas en Plaza de la Contratación nº 8. 41004- Sevilla

EMPRESA	CIF/NIF
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833
Mefrisur, S.L.	B41545047
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196
Articlíma Energía, S.L.	B01832302

Lote 4: Instalaciones de la Ventanilla Única Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, situadas en la Plaza de la Contratación nº 7. 41004- Sevilla.

EMPRESA	CIF/NIF
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833
Mefrisur, S.L.	B41545047
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196
Articlíma Energía, S.L.	B01832302

## **CRITERIOS DE VALORACIÓN POR JUICIOS DE VALOR**

Según lo especificado en el PCA, la metodología para valorar las propuestas técnicamente según juicio de valor se basa en los siguientes criterios, siendo la ponderación máxima 40 puntos, esto es 40% de la puntuación total:

- **C1:** Programa de mantenimiento ordinario y de urgencia: descripción, alcance y cronograma de las tareas de mantenimiento (hasta 20 puntos)
- **C2:** Cualificación del equipo profesional. Curriculum vitae de los y las profesionales propuestos para la ejecución del contrato donde se ponga de manifiesto su experiencia y cualificación profesional (hasta 20 puntos).

Para que una oferta pueda ser estimada será necesario que la valoración de la Memoria Técnica alcance la puntuación mínima de 20 puntos.

Las mejores ofertas presentadas de conformidad con los criterios aquí relacionados recibirán la máxima puntuación. El resto serán valoradas proporcionalmente.

Lote 1: Instalaciones del Vivero Aeronáutico-Incubadora de transferencia de Tecnología Aeronáutica situadas en Calle Wilbur y Orville Wright, nº 27. 41309-La rinconada, Sevilla.

EMPRESA	CIF/NIF	C1 Programa de mantenimiento ordinario y de urgencia	C2 Cualificación del equipo profesional y experiencia	PUNTUACIÓN FINAL	OBSERVACIONES
<b>Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.</b>	<b>A79486833</b>	10	10	20	<p><b>C1:</b> 10 PUNTOS. NO APORTA CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y PROPONE UN PLAN DE MANTENIMIENTO GENÉRICO SIN ANALIZAR LA INSTALACIÓN DE FORMA CONCRETA.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS. ESPECIFICA ESTRUCTURA PERO NO DETALLA LA CAPACIDAD DE MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO.DENTRO DE LA GLOBALIDAD QUE LA ATENCIÓN PUEDE REQUERIR SE CONSIDERA INSUFICIENTE.</p>
<b>Mefrisur, S.L.</b>	<b>B41545047</b>	20	20	40	<p><b>C1:</b> 20 PUNTOS. SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS. SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Airpeg S.XXI, S.L..</b>	<b>B92785963</b>	5	20	25	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS EXISTEN CONTRADICCIONES EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA SEGÚN SE ESPECIFICA EN APARTADOS DISTINTOS.INCLUYE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLANES DE ACTUACIÓN SOBRE INSTALACIONES QUE NO EXISTEN EN DICHO EMPLAZAMIENTO.</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>

<b>Ingemont Tecnologías, S.A.</b>	<b>A91614263</b>	5	15	<b>20</b>	<p><b>C1: 5 PUNTOS</b> NO APORTA UNA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO CONCRETA PARA EL TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIFICADA SI NO UN PROGRAMA GENÉRICO DONDE ADEMÁS SE HACE REFERENCIA A ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO SOBRE INSTALACIONES INEXISTENTES EN EL LOTE REFERENCIADO.</p> <p><b>C2: 15 PUNTOS.</b> APORTA RELACIÓN DE FUNCIONES Y PERFILES Y NO DE MEDIOS CONSIDERÁNDOSE NO SUFICIENTE EL EQUIPO ASIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>
<b>HVAC Clima Servicios y Controles Iberia, S.L.</b>	<b>B28444834</b>	5	20	<b>25</b>	<p><b>C1: 5 PUNTOS</b> ESPECIFICA EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE NO SE INCLUYEN EN EL CRONOGRAMA Y QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS DENTRO DEL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.</p> <p><b>C2: 20 PUNTOS.</b> SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Grupo Ovgescan S.L.</b>	<b>B93440741</b>	5	10	<b>15</b>	<p><b>C1: 5 PUNTOS</b> NO APORTA CRONOGRAMA. SE CONSIDERA UNA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO INSUFICIENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN .</p> <p><b>C2: 10 PUNTOS.</b> NO ESPECIFICA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS. RESPECTO A LOS MEDIOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOS TÉCNICOS NO DISPONEN DE LA FORMACIÓN ADECUADA SEGÚN SE ESPECIFICA.</p>
<b>Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.</b>	<b>A91974196</b>	5	20	<b>25</b>	<p><b>C1: 5 PUNTOS</b> APORTA MEMORIA TÉCNICA ÚNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECÍFICO POR CADA LOTE</p> <p><b>C2: 20 PUNTOS</b> SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>

<b>Articlíma Energía, S.L.</b>	<b>B01832302</b>	5	10	15	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS          APORTA MEMORIA TECNICA UNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECIFICO.LA MEMORIA TECNICA ES GENERICA Y NO PLANTEA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADECUADO.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS          NO APORTA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS NI HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LO QUE NO SE PUEDE EVALUAR SU CAPACIDAD EN ESTE SENTIDO</p>
--------------------------------	------------------	---	----	----	---

Lote 2: Instalaciones del Vivero de empresas de la Cámara Oficial de Comercio en Torneo Parque Empresarial situado en Calle biología 12, planta segunda.

EMPRESA	CIF/NIF	C1 Programa de mantenimiento ordinario y de urgencia	C2 Cualificación del equipo profesional	PUNTUACIÓN FINAL	OBSERVACIONES
<b>Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.</b>	<b>A79486833</b>	5	15	20	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS.          NO APORTA CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y PROPONE UN PLAN DE MANTENIMIENTO GENÉRICO SIN ANALIZAR LA INSTALACIÓN DE FORMA CONCRETA.</p> <p><b>C2:</b> 15 PUNTOS.          ESPECIFICA ESTRUCTURA PERO NO DETALLA LA CAPACIDAD DE MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO.DENTRO DE LA GLOBALIDAD QUE LA ATENCIÓN PUEDE REQUERIR SE CONSIDERA INSUFICIENTE.</p>
<b>Mefrisur, S.L.</b>	<b>B41545047</b>	20	20	40	<p><b>C1:</b> 20 PUNTOS.          SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS.          SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>

<b>Airpeg S.XXI, S.L..</b>	<b>B92785963</b>	5	20	25	<p><b>C1: 10 PUNTOS</b> EXISTEN CONTRADICCIONES EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA SEGÚN SE ESPECIFICA EN APARTADOS DISTINTOS. INCLUYE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLANES DE ACTUACIÓN SOBRE INSTALACIONES QUE NO EXISTEN EN DICHO EMPLAZAMIENTO.</p> <p><b>C2: 20 PUNTOS</b> SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Ingemont Tecnologías, S.A.</b>	<b>A91614263</b>	5	10	15	<p><b>C1: 5 PUNTOS</b> NO APORTA UNA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO CONCRETA PARA EL TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIFICADA SI NO UN PROGRAMA GENÉRICO DONDE ADEMÁS SE HACE REFERENCIA A ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO SOBRE INSTALACIONES INEXISTENTES EN EL LOTE REFERENCIADO.</p> <p><b>C2: 10 PUNTOS.</b> APORTA RELACIÓN DE FUNCIONES Y PERFILES Y NO DE MEDIOS CONSIDERÁNDOSE NO SUFICIENTE EL EQUIPO ASIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>
<b>HVAC Clima Servicios y Controles Iberia, S.L.</b>	<b>B28444834</b>	5	20	25	<p><b>C1: 5 PUNTOS</b> ESPECIFICA EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE NO SE INCLUYEN EN EL CRONOGRAMA Y QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS DENTRO DEL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.</p> <p><b>C2: 20 PUNTOS.</b> SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Grupo Ovgescan S.L.</b>	<b>B93440741</b>	10	10	20	<p><b>C1: 10 PUNTOS</b> NO APORTA CRONOGRAMA. SE CONSIDERA UNA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO INSUFICIENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN .</p> <p><b>C2: 10 PUNTOS.</b> NO ESPECIFICA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS. RESPECTO A LOS MEDIOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOS TÉCNICOS NO DISPONEN DE LA FORMACIÓN ADECUADA SEGÚN SE ESPECIFICA.</p>
<b>Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.</b>	<b>A91974196</b>	5	20	25	<p><b>C1: 5 PUNTOS</b> APORTA MEMORIA TÉCNICA ÚNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECÍFICO POR CADA LOTE</p> <p><b>C2: 20 PUNTOS</b> SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>

<b>Articlina Energía, S.L.</b>	<b>B01832302</b>	5	10	<b>15</b>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS          APORTA MEMORIA TECNICA UNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECIFICO.LA MEMORIA TECNICA ES GENERICA Y NO PLANTEA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADECUADO.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS          NO APORTA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS NI HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LO QUE NO SE PUEDE EVALUAR SU CAPACIDAD EN ESTE SENTIDO</p>
--------------------------------	------------------	---	----	-----------	---

Lote 3: Instalaciones de la Sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, situadas en Plaza de la Contratación nº 8. 41004- Sevilla

<b>EMPRESA</b>	<b>CIF/NIF</b>	<b>C1 Programa de mantenimiento ordinario y de urgencia</b>	<b>C2 Cualificación del equipo profesional</b>	<b>Puntuación FINAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.</b>	<b>A79486833</b>	5	10	15	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS.          NO APORTA CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y PROPONE UN PLAN DE MANTENIMIENTO GENÉRICO SIN ANALIZAR LA INSTALACIÓN DE FORMA CONCRETA.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS.          ESPECIFICA ESTRUCTURA PERO NO DETALLA LA CAPACIDAD DE MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO.DENTRO DE LA GLOBALIDAD QUE LA ATENCIÓN PUEDE REQUERIR SE CONSIDERA INSUFICIENTE.</p>
<b>Mefrisur, S.L.</b>	<b>B41545047</b>	20	20	40	<p><b>C1:</b> 20 PUNTOS.          SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS.          SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Airpeg S.XXI, S.L..</b>	<b>B92785963</b>	5	20	25	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS          EXISTEN CONTRADICCIONES EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA SEGÚN SE ESPECIFICA EN APARTADOS DISTINTOS. INCLUYE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLANES DE ACTUACIÓN SOBRE INSTALACIONES QUE NO EXISTEN EN DICHO EMPLAZAMIENTO.</p>

					<p><b>C2:</b> 20 PUNTOS SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<p><b>HVAC Clima Servicios y Controles Iberia, S.L.</b></p>	<p><b>B28444834</b></p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p><b>C1:</b> 10 PUNTOS ESPECIFICA EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE NO SE INCLUYEN EN EL CRONOGRAMA Y QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS DENTRO DEL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS. SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<p><b>Grupo Ovgescan S.L.</b></p>	<p><b>B93440741</b></p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS NO APORTA CRONOGRAMA. SE CONSIDERA UNA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO INSUFICIENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN .</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS. NO ESPECIFICA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS. RESPECTO A LOS MEDIOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOS TÉCNICOS NO DISPONEN DE LA FORMACIÓN ADECUADA SEGÚN SE ESPECIFICA.</p>
<p><b>Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.</b></p>	<p><b>A91974196</b></p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>25</p>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS APORTA MEMORIA TÉCNICA ÚNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECÍFICO POR CADA LOTE</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<p><b>Articlíma Energía, S.L.</b></p>	<p><b>B01832302</b></p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS APORTA MEMORIA TÉCNICA ÚNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECÍFICO. LA MEMORIA TÉCNICA ES GENERICA Y NO PLANTEA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADECUADO.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS NO APORTA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS NI HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LO QUE NO SE PUEDE EVALUAR SU CAPACIDAD EN ESTE SENTIDO</p>

Lote 4: Instalaciones de la Ventanilla Única Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, situadas en la Plaza de la Contratación nº 7. 41004- Sevilla.

EMPRESA	CIF/NIF	C1 Programa de mantenimiento ordinario y de urgencia	C2 Cualificación del equipo profesional	PUNTUACIÓN FINAL	OBSERVACIONES
<b>Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.</b>	<b>A79486833</b>	5	10	15	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS. NO APORTA CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y PROPONE UN PLAN DE MANTENIMIENTO GENÉRICO SIN ANALIZAR LA INSTALACIÓN DE FORMA CONCRETA.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS. ESPECIFICA ESTRUCTURA PERO NO DETALLA LA CAPACIDAD DE MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO.DENTRO DE LA GLOBALIDAD QUE LA ATENCIÓN PUEDE REQUERIR SE CONSIDERA INSUFICIENTE.</p>
<b>Mefrisur, S.L.</b>	<b>B41545047</b>	20	20	40	<p><b>C1:</b> 20 PUNTOS. SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS. SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Airpeg S.XXI, S.L..</b>	<b>B92785963</b>	5	20	25	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS EXISTEN CONTRADICCIONES EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA SEGÚN SE ESPECIFICA EN APARTADOS DISTINTOS. INCLUYE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLANES DE ACTUACIÓN SOBRE INSTALACIONES QUE NO EXISTEN EN DICHO EMPLAZAMIENTO.</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>

<b>HVAC Clima Servicios y Controles Iberia, S.L.</b>	<b>B28444834</b>	5	20	<b>25</b>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS ESPECIFICA EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE NO SE INCLUYEN EN EL CRONOGRAMA Y QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS DENTRO DEL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS. SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Grupo Ovgescan S.L.</b>	<b>B93440741</b>	5	10	<b>15</b>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS NO APORTA CRONOGRAMA. SE CONSIDERA UNA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO INSUFICIENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN .</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS. NO ESPECIFICA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS. RESPECTO A LOS MEDIOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOS TÉCNICOS NO DISPONEN DE LA FORMACIÓN ADECUADA SEGÚN SE ESPECIFICA.</p>
<b>Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.</b>	<b>A91974196</b>	5	20	<b>25</b>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS APORTA MEMORIA TÉCNICA ÚNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECÍFICO POR CADA LOTE</p> <p><b>C2:</b> 20 PUNTOS SE CONSIDERA ADECUADA LA PROPUESTA</p>
<b>Articlíma Energía, S.L.</b>	<b>B01832302</b>	5	10	<b>15</b>	<p><b>C1:</b> 5 PUNTOS APORTA MEMORIA TECNICA ÚNICA PARA TODOS LOS LOTES INCLUYENDO UN PLAN DE MANTENIMIENTO GLOBAL Y NO ESPECIFICO. LA MEMORIA TECNICA ES GENERICA Y NO PLANTEA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADECUADO.</p> <p><b>C2:</b> 10 PUNTOS NO APORTA RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS NI HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LO QUE NO SE PUEDE EVALUAR SU CAPACIDAD EN ESTE SENTIDO</p>

## CONCLUSIONES

La puntuación máxima que se puede obtener según los criterios cuya aplicación requiere juicio de valor es de 40 puntos, sobre un total de 100 puntos.

Para que una oferta pueda ser estimada será necesario que la valoración de la Memoria Técnica alcance la puntuación mínima de 20 puntos, según se indica en el punto 4 sobre selección de ofertas y criterios de adjudicación, del PCAP.

Después del análisis de todas las propuestas y su valoración según los criterios establecidos y detallados anteriormente, la puntuación obtenida por cada empresa en cada lote se muestra en las siguientes tablas:

LOTE 1:

EMPRESA	CIF/NIF	PUNTUACIÓN FINAL
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833	20
Mefrisur, S.L.	B41545047	40
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963	25
Ingemont Tecnologías, S.A.	A91614263	20
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834	25
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741	15
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196	25
Articlíma Energía, S.L.	B01832302	15

LOTE 2:

EMPRESA	CIF/NIF	PUNTUACIÓN FINAL
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833	20
Mefrisur, S.L.	B41545047	40
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963	25
Ingemont Tecnologías, S.A.	A91614263	15
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834	25
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741	20
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196	25
Articlíma Energía, S.L.	B01832302	15

LOTE 3:

EMPRESA	CIF/NIF	PUNTUACIÓN FINAL
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833	15
Mefrisur, S.L.	B41545047	40
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963	25
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834	20
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741	15
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196	25
Articlíma Energía, S.L.	B01832302	15

LOTE 4:

EMPRESA	CIF/NIF	PUNTUACIÓN FINAL
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.	A79486833	15
Mefrisur, S.L.	B41545047	40
Airpeg S.XXI, S.L.	B92785963	25
HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, S.L.	B28444834	15
Grupo Ovgescan Energy, S.L.	B93440741	15
Imanger Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.	A91974196	25
Articlina Energía, S.L.	B01832302	15

En Sevilla, a 16 de diciembre de 2021

Firmado: Salvador Amoedo Barquero  
Director del Departamento de Servicios Generales  
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla